

L.P. 4		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT POTERNA LEWEGO PÓLBASTIONU W KORONIE UTRACKIEJ (TZW. BRAMA SAPERSKA)			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA ok.1838		3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny		7. KOD POCZTOWY 05-100
			8. NR EW. DZIAŁKI 1/17		
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony wschodniej					

18. OPIS

Budowla murowana z cegły umieszczona w nasypie ziemnym. Wysoka ściana frontowa, parterowa z ryzalitowo ujętym wejściem do sklepionego kolebkowo korytarza prowadzącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Wejście opatrzone bonioną opaską z klinцем w zwieńczeniu. Po bokach ryzalitu analogicznej wysokości ściany przechodzące w ścianki oporowe. Od strony zewnętrznej w części środkowej ryzalit z wejściem (wtórnie zamurowanym) z prostymi ścianami po bokach.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt zawilgocony. Cegła w znacznych partiach zlasowana, widoczne ubytki w licach murów, w szczególności w górnych partiach na styku z nasypem ziemnym. Wypłukane spoiny. Nasyp ziemny zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu wraz z przywróceniem pierwotnego wyglądu. Konieczne jest uzupełnienie ubytków cegieł bądź wymiana zniszczonej, osuszenie obiektu i wykonanie odpowiednich izolacji, a także usunięcie z nasypu drzewostanu.

21. UWAGI N: 52 25'52.87" E: 20 39'35.3"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony drogi straży (zachodniej).

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA