

L.P. 7		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PÓŁNOCNE KOSZARY W KORONIE UTRACKIEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 50
2. DATA POWSTANIA Lata 60. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/17
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji i zabezpieczenia co grozi dalszą degradacją obiektu.					

Widok od strony północno-wschodniej

18. OPIS

Budynek usytuowany w linii fortyfikacji zewnętrznej w północnej części kurtyny Korony Utrackiej. Ukryty pod nasypem ziemnym wybudowany na planie prostokąta pierwotnie posiadał osiem przęseł mieszczących pomieszczenia w układzie traktowym. Przęsła rozdzielone za pomocą lizen, mieszczą w sobie arkadę z prostokątnymi otworami wejściowymi (w co drugiej osi) oraz otworami okiennymi. Otwory flankowane przez blendy odpowiadające kształtowi łuku arkady. Powyżej ornament schodkowy. Wnętrza otynkowane. Całość budynku spina gzyms wieńczący z cokołami na poszczególnych osiach lizen.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Dwa południowe przęsła zniszczone, w stanie destrukcji. Obiekt nieużytkowany dostępny z zewnątrz. Znaczne zniszczenie ścian elewacji, widoczne ślady pożaru wewnątrz budynku, zniszczone cokoły.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy dążyć do remontu zniszczonego budynku, który powinien być wykonany w oparciu o ekspertyzy. Projekt konserwatorski powinien przewidywać odtworzenie zniszczonych przęseł budynku.

21. UWAGI N: 52 26'2.42" E: 20 39'32.12"

Widok jednego ze zniszczonych przęseł.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Fragment elewacji koszar.