

L.P.		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT ŚRODKOWA POTERNA Z WARTOWNIAMI FRONTU KSIĘCIA WARSZAWSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA nr 43
2. DATA POWSTANIA 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/17
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony wschodniej.					

18. OPIS

Budowla murowana z cegły umieszczona w nasypie ziemnym. Ściana frontowa parterowa z ryzalitowo ujętym wejściem do sklepionego kolebkowo korytarza prowadzącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Wejście opatrzone boniowaną opaską z klincem w zwieńczeniu. Po bokach ryzalitu otwory drzwiowe do pomieszczeń garażowych. W skrajnych fragmentach elewacja przechodzi w ścianki oporowe. Od strony drogi straży półokrągłe wejście do poterny opatrzone ścinkami oporowymi.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt uległ przekształceniom poprzez adaptacje pomieszczeń warownicznych na garaże. Zniszczona cegła, miejscami jej brak. Brak gzymśowania. Nasyp ziemny pokryty silnym drzewostanem.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Projekt powinien wziąć pod uwagę m.in. uzupełnienie ubytków, wykonanie odpowiednich izolacji, wycinkę znajdującego się w nasypie drzewostanu, ujednolicenie stolarki.

21. UWAGI N: 52 26'17.38" E: 20 39'50.21"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na ryzalit budowli.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA