

L.P. 36		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PÓŁNOCNA POTERNA Z WARTOWNIAMI W KORONIE MODLIŃSKIEJ			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBWODOWA Nr 15
2. DATA POWSTANIA ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/7
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.			1062/69, 19.04.1957 		

Widok od strony południowej.

18. OPIS

Budowla murowana z cegły umieszczona w nasypie ziemnym. Ściana frontowa parterowa z ryzalitowo ujętym wejściem do sklepionego kolebkowo korytarza prowadzącego od dziedzińca do drogi straży znajdującej się po wewnętrznej stronie muru Carnota. Wejście opatrzone boniowaną opaską z klinцем w zwieńczeniu zostało zamurowane i wprowadzono w nie prostokątny otwór drzwiowy. Powyżej gzyms i schodkowa attyka. Po bokach ryzalitu z jednej strony drzwi garażowe oraz okno, z drugiej szerokie okno i dwuskrzydłowe drzwi wejściowe. Od południowego wschodu ściana poterny przechodzi w budowlę koszarową.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Widoczne bieżące konserwacje. Brak konserwacji ściany bocznej oraz ściany oporowej, tam też odspojone tynki. Obiekt przekształcony, zabezpieczony przed dostępem. Nasyp ziemny zakrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Projekt powinien wziąć pod uwagę m.in. odtworzenie pierwotnego wyglądu, zabezpieczenie ścian bocznych, usunięcie krzewów z nasypu.

21. UWAGI N: 52 26'39.14" E: 20 41'18.75"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na ryzalit poterny.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA