

L.P. 142		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK WARSZTATOWY W ZESPOLE ZABUDOWY STOCZNI			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA lata 20. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, papa	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 4/8
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony północno-zachodniej.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, w typie bazylikowym, wybudowany na palnie prostokąta. elewacja północna od ulicy dziewięcioprzęsłowa wyznaczona za pomocą lizen, mieszcząca w sobie duże przeszklone otwory okienne. Elewacje szczytowe ślepe, od wschodu do budynku przylega parterowa dobudówka. Elewacja południowa o analogicznych podziałach, w większości mieści w sobie otwory wjazdowe do warsztatu zamknięte dwuskrzydłowymi metalowymi drzwiami garażowymi. Część środkowa, powyżej bocznych połaci dachowych, doświetlona rzędem niewielkich prostokątnych okienek. Dach wielopołaciowy, pokryty papą.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Wtórne przemurowania (zmniejszone światła okien, zamurowane otwory w ścianie szczytowej), ubytki w cegle. Obiekt zawilgocony. Brak odpowiedniego odprowadzania wody. Obiekt zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo projekt konserwatorski powinien przewidywać m.in. naprawę lub wymianę zniszczonej substancji zabytkowej, wykonanie odpowiednich izolacji, zaopatrzenie w rynny i rury spustowe.

21. UWAGI N: 52 25'58.21" E: 20 41'35.59"**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok od strony południowo-zachodniej