



Szczegół "A" - kolejność wklejania siatki przy zbrojeniu ościeży okiennych i drzwiowych



1. Zbrojenie naroża ościeży w płaszczyźnie ściany siatką w układzie diagonalnym

2. Zbrojenie nadproża i ościeży profilem narożnikowym z siatką

3. Zbrojenie wzmacniające wewnętrzne naroże nadproża i ościeży siatką



UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATTEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
NIP: 9662091851; REGON:0000503182
tel. 531-901-470 KRS:200843264
e-mail: architekt.bialystok@gmail.com

TEMAT:

Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

ADRES BUDOWY:

ul. Tadeusza Kościuszki 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
działka nr ewid. 69
obręb ewid. Nr. 0031, Naz. 8-05 Nowy Dwór Mazowiecki

INWESTOR:

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Detal 3 - Naprawa Spękań

Nr rysunku:

12

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:

B/S

Specjalność: Imię i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza
upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005

Sprawdził:

mgr inż. arch. Andrzej Gałęcki
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

Współpraca:

mgr inż. arch. Michał Modzelewski

DATA:

01.08.2019r

Nr str.: