

L.P. 46		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BRAMA KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 198
2. DATA POWSTANIA 1832-1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/21
17. FOTOGRAFIE   			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.		

Elewacja południowa. Widok ogólny oraz widok na przęsto środkowe i wschodnie.

18. OPIS Budowla murowana z cegły, od północy dwukondygnacyjna, od południa parterowa umieszczona w nasypie ziemnym. Strona południowa trójkątna. W ujętym ryzalito w prześle środkowym otwór bramny zamknięty łukiem odcinkowym, wpisany w półokrągłą arkadę o boniowanym łuku z klinem na osi stykającym się z gzymsem, na którym wsparto zdobionym fryzem gzyms wieńczący. Przęsła boczne z podcieniami opartymi na parach tokańskich kolumn. W podcieniach na osi środkowej wejście zamknięte łukiem półokrągłymi, flankowane przez identycznie zamknięte otwory okienne. Od północy, w przyziemiu, po bokach strzelnice karabinowe, z wtórnie wybitym oknem od zachodu. W kondygnacji górnej na osi centralnej boniowana stylizowana arkada z dwuskrzydłowym wejściem bramnym flankowanym przez boniowane ościeża. Po bokach pary strzelnic artyleryjskich opatrzone stylizowanymi odcinkowymi nadprożami. Pomiedzy kondygnacjami gzyms kamienny. W zwieńczeniu kamienna attyka. Na skrzydłach elewacji skośne mury oporowe, które pierwotnie przechodziły w mur Carnota. W murach oporowych strzelnice karabinowe dostępne z galerii strzeleckiej, kończącej się zamurowanymi wyjściami na drogę straży. Detal architektoniczny: profilowane gzymsy i łuki, ozdobne metalowe topory na elewacji południowej, płytki terakotowe w podcieniach.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz, zawilgoceny. Ubytki w cegle, miejscami zlasowana, znaczne wysolenia. Nasyp pokrywający budowlę zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga gruntownego remontu w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego i projekt konserwatorski. Należy wziąć pod uwagę m.in. osuszenie, uzupełnienie brakujących elementów, wykonanie odpowiednich izolacji, usunięcie z obiektu zadrzewienia.

21. UWAGI

N: 52 26'10.81" E: 20 40'27.76"

Obiekt powstał podczas rozbudowy twierdzy przez Rosjan po powstaniu listopadowym. Pierwotna nazwa *Michajłowskie Worota*, obecna nazwa nadana po odzyskaniu niepodległości. Jest bliźniaczy z „Bramą Konstantynowską” z Cytadeli Warszawskiej (budowane były wg tego samego projektu).

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na elewację północną.