

L.P. 48		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BRAMA PÓŁNOCY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 196
2. DATA POWSTANIA 1811	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/15
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak prac zabezpieczających.					

Elewacja południowa.

18. OPIS

Budowla murowana z cegły, od północy dwukondygnacyjna, od południa parterowa. Strona południowa trójprzęsłowa. W ujętym ryzalitowo prześle środkowym otwór bramny zamknięty łukiem ostrym. Przęsła boczne z otworami bramnymi zamkniętymi łukami półokrągłymi. Wewnątrz trzy długie pomieszczenia sklepione kolebkowo po bokach zejścia na dolną kondygnację. Elewacja północna trójosiowa. W parterze osi środkowej wtórne otwór wyjściowy z umieszczonym powyżej otworem okiennym. W górnej kondygnacji trzy zamknięte odcinkowo prostokątne otwory strzelnic artyleryjskich; środkowy wpisany w pierwotny zamurowany arkadowy przejazd bramny z bogato zdobionym klinцем z herbem Księstwa Warszawskiego. Po bokach bramy wpisane w ścianki oporowe wejścia na górne kondygnacje.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt w stanie ruiny. Dostępny z zewnątrz, zawilgocony. Znaczne odspojenie tynków, oraz ubytki w cegle, znaczne wysolenia. Ubytki w zwieńczeniu. Niezabezpieczony przed dalszą degradacją

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga zabezpieczenia przed dalszą degradacją. Konserwacji wymaga istniejący kliniec z godłem Księstwa Warszawskiego.

21. UWAGI

N: 52 26'19.05" E: 20 40'42.24"

„Brama Północy” powstała w okresie napoleońskim i stanowiła jedną z dwóch istniejących wówczas bram wjazdowych do twierdzy. W źródłach występuje również pod nazwą Brama Płocka (od drogi z Modlina w kierunku Płocka). Po powstaniu listopadowym Rosjanie zamurowali bramę tworząc z niej działobitnię. W II RP w zwieńczeniu bramy umieszczono kamienną płaskorzeźbę z godłem Księstwa Warszawskiego z wykutym napisem *Brama Północy 1811*.



Kliniec z godłem Księstwa Warszawskiego.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na elewację północną.