


L.P. XVIII		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT ZESPÓŁ KOSZAROWY UL. PADEREWSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
2. DATA POWSTANIA ok. 1900		3. AUTOR _____	4. MATERIAŁ _____	6. KOD POCZTOWY 05-100	7. NR EW. DZIAŁKI _____
16. FOTOGRAFIE 			8. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			9. POWIAT NOWODWORSKI		
			10. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			11. OBECNA FUNKCJA		
			12. WŁASNOŚĆ		
			13. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP _____ Nr stanowiska na obszarze AZP _____		
14. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków _____ Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .					
15. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					

17. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU

Okolo 1900 roku w południowej części miasta, w pobliżu węzła kolejowego, powstał zespół koszar z palcem musztry i odpowiednią infrastrukturą. Do dnia dzisiejszego zachował się szereg budynków koszarowych o charakterze zabytkowym. Należą do nich ustawione frontem do ulicy, wybudowane z cegły dwukondygnacyjne, zbliżone planem do prostokąta, budynki koszarowe. W głębi działki w południowo-zachodniej części zlokalizowano budynki remiz, pierwotnie parterowe przykryte nasypem ziemnym, nadbudowane przed 1939 rokiem. W części środkowej zlokalizowano trzy budynki pomocnicze, wtórnie otynkowane. Dwa z nich adaptowane zostały na Nowodworski Ośrodek Kultury. Do południowo-zachodniej części pierwotnego placu musztry przylega skazamatowana prochownia. Zabudowę uzupełniają dwa stanowiska wartownicze zlokalizowane przy wjeździe bramnym do kompleksu zabudowy.

18. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Niektóre z obiektów należących do zespołu koszar

19. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA